

水 質 調 査 結 果

地点名	日時	水温 ℃	pH	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	大腸菌群数 MPN/100ml	備考	
中ノ谷川	H31.4.11 13:25	18.0	7.1	0.5	2.1	1	4.9×10^3	流水量が多かった。	
	R1.5.16 14:10	24.7	9.4	10	12	7	2.4×10^6	流水量が少なかった。	
	R1.6.13 13:21	26.2	9.2	2.7	4.0	3	3.3×10^5	流水量が少なかった。	
	R1.7.18 13:25	30.0	8.4	6.5	6.0	3	7.9×10^4		
	R1.8.21 13:20	31.7	8.6	1.0	1.0	<1	1.3×10^5		
	R1.9.19 13:25	26.0	8.9	5.0	4.3	2	1.1×10^5	流水量が少なかった。	
	R1.10	-	-	-	-	-	-	-	渇水のため採水できなかった。
	R1.11	-	-	-	-	-	-	-	渇水のため採水できなかった。
	R1.12.5 13:23	17.7	9.4	6.4	5.5	2	3.3×10^5	流水量が少なかった。	
	R2.1	-	-	-	-	-	-	-	渇水のため採水できなかった。
	R2.2.13 13:23	13.2	7.5	1.5	3.1	1	4.9×10^3	流水量が多かった。	
	R2.3.5 14:52	9.6	6.7	<0.5	1.4	<1	2.4×10^3	流水量が多かった。	